

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 76/RE DEL 09 FEBBRAIO 2022

Pratica n. 1081/RE del 07/02/2022

STRUTTURA PROPONENTE		Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa		
CODICE CRAM	DG.007.01.7G	Ob.Funz.: B01GEN	CIG: ZF435189C5	CUP:

OGGETTO	Impegno di spesa e affidamento alla Soc. Aerclima Impianti S.r.l. di lavori di sostituzione compressore inverter, sostituzione scheda di controllo (HIC) del gruppo frigo esterno a servizio dei locali posti ai piani 1° e 2° Palazzina A Preventivo n. 28/22/BC/mm del 20/01/2022, oltre a riparazione perdita gas frigorifero gruppo esterno a servizio locali piano 3° edificio A preventivo n. 41/22/CB del 18/01/2022 – CIG. ZF435189C5
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

SI ☒

NO ☐

ATTO CON IVA

COMMERCIALE ☐

ISTITUZIONALE ☒

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ISTRUTTORE (Mario Iadanza)	RESPONSABILE P.O. (Marcella Giuliani)	DIRIGENTE DI AREA A.I. (Dott. Agr. Fabio Genchi)
Firmato: Mario Iadanza		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		(Arcl  Marcella Giuliani)

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2022	U	1.03.02.09.008	7.039,40		Vedi allegato		
ISTRUTTORE			P.O.GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)			DIRIGENTE DI AREA A.I. (Dott. Agr. Fabio Genchi)	

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N°	76/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA
		DATA, lì 09/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 76/RE DEL 09 FEBBRAIO 2022

OGGETTO: Impegno di spesa e affidamento alla Soc. Aerclima Impianti S.r.l. di lavori di sostituzione compressore inverter, sostituzione scheda di controllo (HIC) del gruppo frigo esterno a servizio dei locali posti ai piani 1° e 2° Palazzina A Preventivo n. 28/22/BC/mm del 20/01/2022, oltre a riparazione perdita gas frigorifero gruppo esterno a servizio locali piano 3° edificio A preventivo n. 41/22/CB del 18/01/2022 – CIG. ZF435189C5.

IL DIRIGENTE DELL'AREA A.I.

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;
- PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale il Direttore Generale ha avvocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziali dell' Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;
- PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore Generale n. 179/2021, è stato confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29 Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589-815/2019 e n. 4/2021, relative al conferimento della delega ai dirigenti dell'Agenzia per l'adozione di atti di gestione, relativamente ad "assunzione impegni di spesa di importo non superiore a 15.000,00.= euro", o ad "assunzione di impegni di spesa per l'affidamento, esclusivamente mediante mercato elettronico, e l'esecuzione di

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro”, oltre che per l’emanazione di provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti dall’Organo di Amministrazione, denominati “determinazioni dirigenziali”;

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta “l’approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2022/2024”;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se “non contengono in maniera corretta numero e data dell’atto amministrativo d’impegno di spesa;

ACQUISITO dall’ANAC il codice CIG - ZF435189C5;

NON ACQUISITO dall’ANAC il codice CUP in quanto La tipologia dell’atto non rientra nelle fattispecie che ne prevedano l’acquisizione;

PREMESSO che nella prima metà del mese di gennaio 2022 presso i locali a servizio della Direzione Generale posti al piano 1° dell’edificio A della sede centrale ARSIAL si è constatata l’improvvisa interruzione dell’effetto riscaldante delle unità interne di condizionamento e il contestuale blocco del funzionamento del gruppo frigo esterno “G” facente capo alle suddette unità interne;

PREMESSO ancora che durante la verifica da parte del personale tecnico di ARSIAL, in una ulteriore unità esterna contrassegnata con lettera “B” si è constatata la fuoriuscita dal gruppo di ventilazione di ingente quantità di olio e gas, inconveniente tipico di eventuali fessurazioni o rotture di componenti del circuito refrigerante per cui si è anche verificata la cessazione di potere riscaldante di diverse unità interne a servizio dei locali posti al piano 3° edificio A;

PRESO ATTO della situazione climatica che, a causa anche delle temperature rigide del periodo, ha reso piuttosto disagiate le condizioni di lavoro negli ambienti serviti dai dispositivi fuori servizio, si è provveduto a richiedere con urgenza un sopralluogo tecnico alla Società Aerclima Impianti specializzata nella gestione e manutenzione di sistemi di condizionamento di marca DAIKIN attualmente in dotazione ad ARSIAL e oramai perfettamente a conoscenza degli impianti in opera da tempo presso la sede;

CONSTATATO che durante il sopralluogo dei tecnici della Società AERCLIMA Impianti si è riscontrato il blocco totale del compressore inverter con conseguente danneggiamento della scheda di controllo generale (HRC) dell’unità frigo Contrassegnata con la lettera “G” a cui fanno capo le unità interne a servizio dei locali della Direzione Generale posti al piano 1° e 2° edificio A. Inoltre per il gruppo frigo esterno contrassegnato con la lettera “B” edificio A, che presentava all’esterno una vistosa macchia di olio e era a servizio di parte di locali posti al

piano 3° è stata constatata la rottura della valvola di alta pressione del circuito refrigerante con la conseguente fuoriuscita totale dei gas e oli del circuito;

RITENUTO necessario procedere con urgenza al ripristino funzionale degli impianti richiamati in premessa, si è ricorsi alla stessa Società AERCLIMA Impianti S.r.l. a cui è stato dato mandato immediato anche in virtù del possesso dei requisiti di specializzazione e di autorizzazione della casa costruttrice Daikin, al fine di risolvere in tempi brevi le anomalie descritte nel presente dispositivo determinativo;

ASSUNTI con urgenza i seguenti preventivi dalla citata Società Aerclima Impianti S.r.l. la quale ha dato piena disponibilità all'eventuale esecuzione in via urgente delle opere di che trattasi:

- 0028/22/BC/mm del 20/01/2022 relativo alla sostituzione del compressore inverter e della scheda di gestione (HIC) - importo pari ad € 3.800,00 oltre iva di legge;
- 0041/22/CB del 28/01/2022 relativo alla riparazione della rottura verificatasi sul circuito di refrigerazione del gruppo frigo "B" - importo pari ad € 1.970,00 oltre iva di legge;

RITENUTO necessario da parte dell'ufficio competente, dare seguito all'offerta con la quale la Soc. AERCLIMA Impianti si impegna con urgenza ad eseguire i lavori sopra descritti fermi restando i tempi tecnici per l'approvvigionamento dei componenti da sostituire;

RITENUTO poter autorizzare l'affidamento dei lavori di che trattasi alla Società Aerclima Impianti S.r.l.;

SU PROPOSTA ed istruttoria degli uffici dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI AUTORIZZARE l'affidamento dei lavori di che trattasi alla Società Aerclima Impianti S.r.l., p. iva 01991111004 con Sede in Roma Cap. 00156, Via di Rebibbia 63, per l'importo di € 5.770,00 oltre iva di legge 22% per un totale 7.039,40.

DI IMPEGNARE sul capitolo 1.03.02.09.008 del Bilancio per il corrente esercizio l'importo di € 5.770,00 per lavori, a favore della Società Aerclima Impianti S.r.l., p. iva 01991111004 con Sede in Roma, via di Rebibbia 63 - 00156 Roma, a cui va aggiunto l'importo corrispondente all'iva di legge in ragione del 22% pari ad € 1.269,40 da liquidarsi in regime di split payment, per un totale di € 7.039,40 iva compresa occorrenti per lo svolgimento delle attività descritte nella presente determinazione.

DI COMUNICARE alle Società aggiudicataria dei lavori che la fatturazione elettronica dovrà essere intestata ad ARSIAL, Area Contabilità Patrimonio e Acquisti, via Rodolfo Lanciani n. 38 - Roma - P.IVA 04838391003, indicando il codice Unico ARSIAL (ipa) UF08E9; nel campo "Riferimento Amministrazione" CRAM - DG.007.01.7G, nel campo esigibilità Iva il carattere "S" = scissione dei pagamenti a pena di rifiuto del documento.



DI COMUNICARE alla società affidataria, a cura del Responsabile del Procedimento, l'obbligo di indicare *all'atto dell'emissione della fattura elettronica il riferimento dell'atto amministrativo autorizzativo (determinazione ARSIAL) a pena rifiuto della fattura elettronica, senza ulteriori verifiche e nel campo "Riferimento Amministrazione"* il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM), per facilitare lo smistamento della fattura all'Area competente

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs. 33/2013	23							
	37	1 - 2			X		X	

Delibera nr. 200001081 - Anno 2022 - del 07/02/2022

Organo: DETERMINA DIRIGENZIALE

Testo: PRAT.1081RE-Impegno di spesa e affidamento alla Soc. Aerclima Impianti S.r.l. di lavori di sostituzione compressore inverter, sostituzione scheda di controllo (HIC) del gruppo frigo esterno a servizio dei locali posti ai piani 1° e 2° Palazzina A Preventivo n. 28/22/BC/mm del 20/01/2022, oltre a riparazione perdita gas frigorifero gruppo esterno a servizio locali piano 3° edificio A preventivo n. 41/22/CB del 18/01/2022 – CIG. ZF435189C5

Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Assegnato	Da assegnare	Liquidato	Da liquidare
CRAM	DG.007.01.7G		Manutenzioni, Gestione e realizzazione opere					
Capitolo	1.03.02.09.008		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
Obiettivo/Funzione	B01GEN.		GENERICO					
Centro di costo	2.		Avanzo/Fondo disponibile					
264	07/02/2022	AERCLIMA IMPIANTI	PRAT.1081RE-Impegno di spesa e affidamento alla Soc. Aerclima Impianti S.r.l. di lavori di sostituzione compressore inverter, sostituzione scheda di controllo (HIC) del gruppo frigo esterno a servizio dei locali posti ai piani 1° e 2° Palazzina A Preventivo n. 28/22/BC/mm del 20/01/2022, oltre a riparazione perdita gas frigorifero gruppo esterno a servizio locali piano 3° edificio A preventivo n. 41/22/CB del 18/01/2022 – CIG. ZF435189C5	7.039,40	7.039,40	0,00	0,00	7.039,40
Totali Delibera nr. 200001081 del				7.039,40	7.039,40	0,00	0,00	7.039,40